



SILLA ÜLEVAATUSE AKT nr 4-1/25/1024-1

Silla number	3
Silla nimi	-
Tee nr	1950025
Tee nimi	Laelatu tee
Asukoht (km)	2,764
Maakond	Pärnu
Omanik	Lääneranna vald
Ületatav takistus	Mõisa laht
Eelmine ülevaatus	-
Ülevaatus aeg	13.10.2025. a kell 10:45 - 11:05
Ilm	Pilvine, sademeteta, +8°C

Avade arv	1	Lubatud kiirus sillal	90 km/h
Kate sillal	metallplaat	Kate pealesõitudel	mustkate
Sillaavade ehitusmaterjal	kivi	Sillaava ehituse tüüp	lihtava
Sammaste tüüp	massiiv	Massipiirang	-

Punkt	Tee seisundinõuete määrus § 31 lg 1 Silla seisundinõuded	Vastavus (Jah/Ei/ Puudub)	Märkused
1	Sõidutee katte laiuse vähenemine sillal peab olema tähistatud liikluskorraldusvahenditega.	Jah	Teelõigul LM 344 Laiuse piirang 2,4 m. Silla piirete vaheline kaugus 2,8 m. Teekatte laius sillal ei vähene.
2	Sillaelementide praod ja liited ei tohi ohustada silla kandvate elementide püsivust.	Ei	Silla pealisehitise metallplaatide ühendused osaliselt puuduvad.
3	Silla kandvatel elementidel ei tohi esineda silmaga nähtavat läbivajumist.	Jah	Ei esine.
4	Sillal peab olema tagatud temperatuuride erinevustest vuukide ja tugiosade liikumus.	Puudub	
5	Silla hüdroisolatsioon peab olema vettpidav.	Puudub	

Punkt	Tee seisundinõuete määrus § 31 lg 1 Silla seisundinõuded	Vastavus (Jah/Ei/ Puudub)	Märkused
6	Silla teraselemendid peavad olema kaitstud korrosiooni eest.	Ei	Teraselemendid kaetud pindmise roostega.
7	Silla tööarmatuurid ei tohi olla paljandunud ja neil ei tohi esineda kooruvat korrosiooni.	Puudub	
8	Silla kandvad puitelemendid peavad olema kaitstud ilmastikumõjude eest ning olema püsivust ohustavate kahjustusteta.	Puudub	
9	Sillapiirde algus peab olema tähistatud tähisposti, püstmärgise või ohtlikust kohast teavitava liiklusemärgiga.	Ei	Silla algus tähistamata, puuduvad ohtlikust kohast teavitavad liiklusemärgid.
10	Silla kõnnitee peab olema sillal eraldatud sõiduteest teekattemärgistuse, äärekivi või piirdega.	Puudub	
11	Sillal kõnnitee olemasolul peab sillal olema käsipuu.	Puudub	
12	Sillal olev käsipuu ja piire peavad olema jäiga kinnitusega ja ühtlase pinnakattega.	Ei	Vasakpoolne esimene piirde mahaviik lahtiselt muldel, vasakpoolne teine piirde mahaviik ei ole jäiga kinnitusega. Piirded ei ole kaetud ühtlase pinnakattega.
13	Silla käsipuul ja piirdel ei tohi olla jäävdeformatsioone üle 100 mm.	Puudub	
14	Silla koonustel ei või olla erosiooni ega uhtumisi, mis ohustavad rajatise stabiilsust.	Jah	
15	Vee voolamine sillaaluses voolusängis ei tohi olla takistatud.	Jah	
16	Silla pealispinnalt peab olema tagatud vee äravool ning silla veeviimarid ei tohi olla ummistunud.	Jah	

Otsus:

Kontrollitud sild nr 2 ei vasta silla seisundinõuetele, millised on toodud teeseisundinõuetes § 31 lg 1 p 6, 9, 12 ja 14.

Lisad: Fotod 1-17: <https://pilv.transpordiamet.ee/s/IVrKTkEZTKBNl5x>

Silla ülevaatusel osalejaid ei ole.

Koostas: Teehoiuteenistuse järelevalvespetsialist Teet Sepp
/digitaalselt allkirjastatud/